

PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 925085/TNA/016/SUR_SITE/2021 **DATE**: 29/11/2021

NOM: RATIANIARY MONIQUE

ADRESSE: LOT IVF 179 BIS ANOSISOA **TELEPHONE:**

PROFESSION: INFERMIER D'ETAT

NUM IMM: 4557TBF **MARQUE**: MERCEDES BENZ **COMMUNE: ANTANANARIVO GENRE**: CAM **TYPE**: 903662 **CARROSSERIE**: FOURGON **SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL **PUISSANCE**:9 N°SERIE DU TYPE:1R556902 **N°MOTEUR**:ILLISIBLE

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT:

PTC:3500 **PAV**:1820 CU:1680

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2003

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: 0235938 **DELIVREE LE**:26/03/2019

NR LICENCE: 01782VN10018 **DELIVREE LE**: 29/11/2021

PATENTE: 0332195/2019 ANI:-APTITUDE: APTE Visite du 29/11/2021

Nom du vérificateur :GPCE RAMANOEL Miorarivelo Le Chef de Centre

Opérateur: ANDRIAMANALINA ONJAVOTRA ELIE LUCIA

Validité de circulation jusqu'au29/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:925085/TNA/016/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

AMBATONDRAZAKA - TOAMASINA

De: RATIANIARY MONIQUE DATE 29/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4557 TBF

USAGE EFFECTTF:TM6

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 3500 DROIT Ar 10 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 6 000 PV Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 20 000 TVA Ar 4 000

NET A PAYER: Ar 24 000 TIMBRE Ar 0