## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** HOSNAH BEZARA HORTENSIA **ADRESSE** : E 150 TANAMBAO, **Tél**. 0349811969

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0613AJ

**USAGE EFFECTIF: TMT** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 630

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MORAMANGA - TOAMASINA

-----

RECU N°: 868923/TNA/018/SUR\_SITE/2021

**Date**: 04/10/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC

ANDRIANJANAHARINIRINA HILHER

Opérateur : ANDRIAMANJAVASOA

NIARONANAMBATRA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS-04

NOVEMBRE 2021