



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 906822/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 10/11/2021

NOM : RAKOTONDRABARY DANIEL

ADRESSE : LOT 50E IMERINAFOVOANY TALATAMATY

TELEPHONE : 0332337174

PROFESSION :CADRE MAINTENANCE

NUM IMM : 4585TBN

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : AMBOHIDRATRIMO

GENRE : VP

TYPE : NN81WP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:1U000514

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :1323775

PTC :2430

PAV :1740

CU :690

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2000

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : --

DELIVREE LE :10/11/2020

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 04/11/2021

PATENTE :

ANI : --

APTITUDE : APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

Validité de circulation jusqu'au10/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé4585TBN

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2430

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000