

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** HOUSSENALY AZDE  
**ADRESSE :** PRES LOT II V25 AMPANDRANA, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **1363TAB**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1300

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER :** **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA-BESOROHITRA**

**RECU N° : 61183/FNR/007/SUR\_SITE/2019**

**Date :** 03/04/2019

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)
- GRILLE VENTILATEUR A POSER

Nom du vérificateur : GPHC RALAIIVY C. Prosper  
Opérateur : ANDRIAMIADANA José Louis

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 30 JOURS**