

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: RASATAMANANTENA JASY
ADRESSE : LOT BZ 80 AMBOHIMANGAKELY, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **9101TAN**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 2210

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : **Ar 28 800**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N° : **908563/ANT/004/SUR_SITE/2021**

Date : 11/11/2021

NET A PAYER : **Ar 28 800**

*PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »*

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well
Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

APTITUDE :**INAPTE**

Délai de réparation accordée : **2 MOIS 11/01/2022**