

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAKOTONANDRIANINA HALISON HERILISY**  
**ADRESSE : LOT 912 D AMPIATATAFIKA 034 19 484 28, Tél. -**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3048TAK**

**USAGE EFFECTIF: TBR**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2800

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ITINERANTE ANTANIFOTSY - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 912086/ANT/023/SUR\_SITE/2021**

**Date : 15/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- BANDE RETROREFLECHISSANTE NON CONFORME
- PATENTE A PRESENTER
- LICENCE A PRESENTER

Nom du vérificateur : RAKOTOARIMANANA Romain  
Emilien  
Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 JOUR 16/11/2021**