

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAMIRANTSOA BERTHIN
ADRESSE : LOT AN 05/3609, Tél. 0347900805

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1399FE

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC : 3500

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 15 000

TVA : Ar 3 000

NET A PAYER : Ar 18 000

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 918146/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 19/11/2021

NET A PAYER : Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FUMEE EXCESSIVE
- FUITE D'HUILE SUR MOTEUR
- ROUES DE SECOURS NUL

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B
ROLAND
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 JOURS