DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 933644/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 07/12/2021

NOM: SOCIETE CHICKY S.A

ADRESSE: LOT IVD 20 BEHORIRIKA TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM: 2841TBN MARQUE: VOLKSWAGEN COMMUNE: ANTANANARIVO 0341968363

GENRE : VP TYPE : ZZZ9NZ CARROSSERIE :CI 2 P

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :6 N°SERIE DU TYPE:9Y128664

PLACE ASSISE: 6 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 307683

PTC :1650 PAV :1089 CU :561

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2009

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 12/11/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 07/12/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au07/12/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :933644/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: SOCIETE CHICKY S.A DATE 07/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 2841 TBN

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 6 PLACE DEBOUT: PTC 1650 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**