

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RABEMANANTSOA EMILE

**ADRESSE :** LOT II K 61 MAHATONY, Tél. 0346954162

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** 3252TU

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1590

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER :** **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 933496/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 07/12/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc  
Opérateur : ANDRIATAHINY HANITRA HARINAIVO

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 02 MOIS 08/02/2022**