DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & TIAKO\ PHRAS\ ESPOIR\ EDMOND\ TSIPAKAY\\ \textbf{ADRESSE}: & TSIMAHAVAOBE\ MORONDAVA,\ T\'el.\ 0326801579\\ \textbf{Pour\ visite\ technique\ avec\ ou\ sans\ carnet\ du\ v\'ehicule}: & \textbf{6200UD}\\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 2370

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-AMBOSITRA

RECU N°: 862588/FNR/015/SUR_SITE/2021

Date: 28/09/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRINA Léonard

Victorien

Opérateur : RAZAKASON Radoniaina Herinjaka

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 28/10/2021