



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 863439/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 29/09/2021

NOM : RAKOTOSON MARIE BRIGITTE

ADRESSE : LOT III E 33 ANKAZOMANGA SUD

TELEPHONE : 0330525647

PROFESSION :MENAGERE

NUM IMM : 9422TBK

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : WR81HP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:2U405371

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2550

PAV :1860

CU :690

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 28/09/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 29/09/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

Validité de circulation jusqu'au29/09/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé9422TBK

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

PTC

2550

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400