DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: GALIGALY IGNACE **ADRESSE** : BETANIA TOLIARA, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5189UB

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 2720

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
 $4\,000$

 THT:
 Ar
 $13\,000$

 TVA:
 Ar
 $2\,600$

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOLIARA-SANFIL

RECU N°: 874889/TLR/008/SUR_SITE/2021

Date: 09/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VITRE LATERALE COLISSANTE A CHANGER
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :Mr FAHAMARO Zakasoa Opérateur : RANDRIANASOLO Gisette Sapina APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée :