



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 919809/MGA/020/SUR_SITE/2021

DATE : 23/11/2021

NOM : RAZANARISOA LALA

ADRESSE : LOT 0203 G 0201 A/GIDRO ANTANIMALANDY

TELEPHONE : 0324003415

PROFESSION :MENAGERE

NUM IMM : 5104ME

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : MAHAJANGA

GENRE : VP

TYPE : KPU1CP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:MLKJ 1U442273

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2745

PAV :2095

CU :650

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2001

USAGE EFFECTIF : VL

NR CARTE VIOLETTE : -0240659

DELIVREE LE :13/03/2020

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 19/07/2021

PATENTE : 0

ANI : /

APTITUDE : APTE Visite du 23/11/2021

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin

Le Chef de Centre

Opérateur :RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA MILY

Validité de circulation jusqu'au23/03/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5104ME

USAGE EFFECTIF :VL

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2745

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000