



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 871159/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 06/10/2021

NOM : RANAIVOSON BAHOLY EPOUSE ALONSO LARISSA

ADRESSE : F T A II 67 HA NORD EST

TELEPHONE : 0338620035

PROFESSION :INSPECTEUR DES DOMAINES

NUM IMM : 1673TBJ

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : NN81WP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:1U000661

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :1325752

PTC :2130

PAV :1440

CU :690

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2001

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 06/10/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 06/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc

Le Chef de Centre

Opérateur :RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

Validité de circulation jusqu'au19/10/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1673TBJ

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2130

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000