DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 929413/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 02/12/2021

NOM: CHRISTOPHE

ADRESSE: VILLA MAHASOA CF 128 BIS AMBODIAFOTSY AMPITATAFIKA TELEPHONE:

PROFESSION: CHAUFFEUR

NUM IMM: 6808TAE MARQUE: PEUGEOT COMMUNE: ANTANANARIVO//0344327786

GENRE: VP TYPE: 10AK2D CARROSSERIE: CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :8 N°SERIE DU TYPE:..6042B009

PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :-

PTC :1260 PAV :820 CU :440

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1993

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 09/06/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 02/12/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur : SAMATASY Junot Lauréa

Validité de circulation jusqu'au02/12/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 929413/ANT/004/SUR_SITE/2021**

De: CHRISTOPHE DATE 02/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 6808TAE

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1260 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**