DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 866254/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 01/10/2021

NOM: RANDRIAMBAO HERISOA

ADRESSE: LOT J A 102 ANKONDODONA TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM: 8602TBN MARQUE: VOLKSWAGEN COMMUNE: AMBATOLAMPY

GENRE : TCP TYPE : ZZZ2EZ CARROSSERIE :CAR

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:0 3 2 4 5 3

PLACE ASSISE: 23 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :3000 PAV :1390 CU :1610

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2012

USAGE EFFECTIF: TBR NR CARTE VIOLETTE: 0248393 DELIVREE LE: 18/01/2021

NR LICENCE: DELIVREE LE: 18/01/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 01/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

Validité de circulation jusqu'au02/02/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIAMBAO HERISOA DATE 01/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8602TBN

USAGE EFFECTTF :TBR

PLACE ASSISE: 23 PLACE DEBOUT: PTC 3000 Ar 9 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 13 000 TVA Ar 2 600

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 15 600**