



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 914416/ANA/019/SUR\_SITE/2021

DATE : 17/11/2021

NOM : VELOMANORO MERINA

ADRESSE : AMPANDROZONANA

TELEPHONE :

PROFESSION :-

NUM IMM : 3886DH

MARQUE :SSANGYONG

COMMUNE : SAMBAVA

GENRE : VP

TYPE : FA2MD1

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :12

N°SERIE DU TYPE:2P057356

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2520

PAV :1295

CU :1225

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 04/11/2020

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 17/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RANDRIANARINONY H. Fidelin

Le Chef de Centre

Opérateur :LEHITONGA Fenolahy Gilbert

Validité de circulation jusqu'au17/11/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé3886DH**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2520

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**