

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTONDRABARY TSILAVINA NAMBININTSOA
ADRESSE : LOT II D 64 MANJAKARAY, Tél. 0323152194
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **2183TBP**

USAGE EFFECTIF: TM6

PLACE DEBOUT:

PTC : 3500

DROIT : Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 14 000

TVA : Ar 2 800

NET A PAYER : **Ar 16 800**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N° : **911065/ANT/002/SUR_SITE/2021**

Date : 15/11/2021

NET A PAYER : **Ar 16 800**

*PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »*

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian
Opérateur : RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

APTITUDE : **INAPTE**

Délai de réparation accordée : **02 MOIS - 15/01/2022**