## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: HE MINHUA

ADRESSE: LOT II E 88 FAA BIS TSARAHONENANA, Tél. 0348270687

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6999TBM

**USAGE EFFECTIF:** TM3 (Age >5 ans)

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 3450

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARNEI D'ENTRETIEN:

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 10 000
TVA: Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

-----

**RECU N°: 875113/TNA/005/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 11/10/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)
- PNEU ARR D LISSE
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEUX ROUGE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTOMALALA C.

ALAIN

Opérateur : RAZAFINTSIALA JEANNIE NICOLE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS