## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: CHAN TSI WAI RAHARIJAONA CEDRIC ADRESSE: LOT II F22 A ANDRAISORO, Tél. 0348432699
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 2888TBL

**USAGE EFFECTIF:** TM3 (Age >5 ans)

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 3450

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 903835/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**Date**: 08/11/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :Mr RABEARISOA Jerry Christian Opérateur : RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS - 18/11/2021