

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RABESON VERONIQUE MARIE CLAUDIA

ADRESSE : A120 FARAVOHITRA, Tél. -

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1776TS

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1535

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : **Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 899192/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 02/11/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FILTRE A AIR A POSER
- BRUIT ANORMAL SUR TRANSMISSION
- CACHE POUSSIÈRE TRANSMISSION G/D A REMPLACER

Nom du vérificateur : GP1C RANDRIATSIMIALONA L
El'no
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo
Claudy

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 02/12/2021