

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAVELOSON HERINIAINA
ADRESSE : LOT VE 65 BIS A AMBANIDIA 0341152570, **Tél.**
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0915TU

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1320

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : Ar 28 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 935162/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 08/12/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PARE BRISE A REMPLACER
- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well
Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(08/01/2022)