

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAKOTONDRAMIMARINA GILBERT

ADRESSE : LOT MORAFENOKELY MAEVATANANA, Tél. 034 94 731 28

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5805ME

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 2500

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : Ar 26 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 858112/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 23/09/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PARE BRISE CASSEE
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- FUIITE D'HUILE SUR MOTEUR
- PNEU AV D LISSE
- CACHE POUSSIERE TRANSMISSION G/D A REMPLACER

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND Opérateur : RANDRIAMANJATO Tiana Harivony	APTITUDE : INAPTE Délai de réparation accordée : UN MOIS	
--	---	--