

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RASOAMIAHAJARIVONY RAZANABELONJANAHARY  
**ADRESSE :** LOT 0206 Q 0010 SECT 4 AMBONDRONA, **Tél.** 0344233080  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8303MD**

**USAGE EFFECTIF:** TM6

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 14 000

**TVA :** Ar 2 800

**NET A PAYER : Ar 16 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
IVATO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 910762/ANT/010/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 12/11/2021

**NET A PAYER : Ar 16 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VEHICULE A PEINDRE
- BANDE RETROREFLECHISSANTE INSUFISANTE

Nom du vérificateur : Mr RAVELOKAMISY A. Jules  
Opérateur : ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS**