



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 908254/TNA/005/SUR_SITE/2021

DATE : 11/11/2021

NOM : FOOT MARIE LIZ

ADRESSE : LOT 96 PLLE 11/47 MANGARANO II

TELEPHONE : 0344018919

PROFESSION :COIFFEUSE

NUM IMM : 7532AG

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : TOAMASINA

GENRE : VP

TYPE : NM81WP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:046858

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2430

PAV :1660

CU :770

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :06/11/2020

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 06/11/2020

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 11/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTOMALALA C. ALAIN

Le Chef de Centre

Opérateur :HANTAMALALA VOLOLOINAINA ORELIE

Validité de circulation jusqu'au11/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé7532AG

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2430

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000