

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: DITTOO CHAMIMAH

**ADRESSE : 23, RUE DE LA REUNION PLLE 32/43-44 AMPASIMAZAVA
OUEST, Tél. 0346693939**

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4530AG

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1020

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : Ar 28 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-ALASORA**

RECU N° : 874133/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 08/10/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur : GP1C RANDRIATSIMIALONA L
El'no
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo
Claudy

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 08/11/2021