



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 865112/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 30/09/2021

NOM : RAKOTOARIVELO MAMY RAMARO DIMBY TUANA

ADRESSE : II Y 38 D G AMPASANIMALO

TELEPHONE : 034 64 885 38

PROFESSION :TECHNICIEN

NUM IMM : 1849TAM

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : HOC1Y2K

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE:357352

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :072151

PTC :1660

PAV :1160

CU :500

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 1994

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :25/09/2020

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 30/09/2021

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 30/09/2021

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIAMBOLOLONA Nary

Le Chef de Centre

Opérateur :RASESILISOA Yeldine

Validité de circulation jusqu'au30/09/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1849TAM

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1660

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000