DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ANDRIAMPENOMANANA NARISOA MIJORO **ADRESSE** : 05 B CITE POSTE P.14/22 SALAZAMAY SUD, **Tél**. 0341692463

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8722AH

USAGE EFFECTIF: TMT

PLACE DEBOUT:

PTC: 670

DROIT: Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 11 000

 TVA:
 Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

RECU N°: 912959/TNA/005/SUR_SITE/2021

Date: 16/11/2021

NETA PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené

Victorien

Opérateur: JOLIARISON Nirina Eva

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05JOURS