

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTONDRABE LOVANDRINA
ADRESSE : II V 57 AMPANDRANA BESARETY, Tél. 0330713693
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **8687TAS**

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC : 2840

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 6 000

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 21 000

TVA : Ar 4 200

NET A PAYER : **Ar 25 200**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N° : 922268/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 25/11/2021

NET A PAYER : Ar 25 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- PARTIE FROTEE A DRESSER
- PARE BRISE CASSEE
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José
B.A
Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

APTITUDE :**INAPTE**

Délai de réparation accordée : 02 MOIS - 25/01/2022