DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 876523/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 11/10/2021

NOM: RANDRIANAIVO CELESTIN

ADRESSE: LOT I 65 BIS MANANJARA LOHANOSY//0345222623 TELEPHONE: -

PROFESSION: CHAUFFEUR

NUM IMM : 4191TBH MARQUE :ISUZU COMMUNE : AMBOHIJANAKA ANTANANARIVO

GENRE : CAM
TYPE : NPR77G
CARROSSERIE :BENNE
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL
PUISSANCE :13
N°SERIE DU TYPE:47101863
PLACE ASSISE : 3
PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :3500 PAV :2710 CU :790

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2006

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 11/10/2021

PATENTE: 2021 ANI: / APTITUDE: APTE Visite du 11/10/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina
Validité de circulation jusqu'au 11/04/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIANAIVO CELESTIN DATE 11/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4191TBH

USAGE EFFECTTF:TM6

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 3500 Ar 10 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 14 000 TVA Ar 2 800

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 16 800**