DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAMAMONJY NANDRIANINA NICOL} \begin{tabular}{l} \textbf{ADRESSE}: LOT III C INF P MAHAMASINA / 0340462362, T\'el. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{1172TAK} \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC: 1330

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 12 000

 TVA:
 Ar 2 400

NET A PAYER: Ar 14 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 920244/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 23/11/2021

NET A PAYER: Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VITRE LATERALE COLISSANTE A CHANGER

Nom du vérificateur :GPCE RAFALIMANANA Jocelyn

Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02MOIS 23/01/2022