## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RANDRIANARIVO & MAHAFENO \\ \textbf{ADRESSE:} & 01F54 & ALAKAMISY & AMBOHIMIADANA, & \textbf{T\'el.} & \textbf{-Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} & \textbf{9418FE} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2800

DROIT: Ar 9 000 CARNET D'ENTRETIEN: Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 21 000

 TVA:
 Ar 4 200

NET A PAYER: Ar 25 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-AMBOSITRA

-----

RECU N°: 873116/FNR/015/SUR\_SITE/2021

**Date**: 07/10/2021

NET A PAYER: Ar 25 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- INSCRIPTION INT/EXT A FAIRE (ISSUE DE SECOUR, VITESSE MAX, NB PLACE?)
- COUSSINS SIEGES A REPARER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur :Mr ANDRIANTSOAVINA Tolotra

IN

Opérateur: RANDIMBISON PITANY FARA ONJA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 07/11/2021