



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 867446/MGA/020/SUR_SITE/2021

DATE : 04/10/2021

NOM : ANDRIAMPARANY RANOSIARISOA SAHOLINIRINA NUCCIA FRANCISCA

ADRESSE : LOT III E 12 ANOSY ISORAKA

TELEPHONE :

PROFESSION :TRANSPORTEUR

NUM IMM : 1440TBN

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : ZZZ2EZ

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:86027319

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :3500

PAV :2100

CU :1400

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2008

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 29/09/2020

PATENTE : /

ANI : 0

APTITUDE : APTE Visite du 04/10/2021

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin

Le Chef de Centre

Opérateur :RAKOTONDRAZAKA Ando Edmond Victorien

Validité de circulation jusqu'au04/04/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1440TBN

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

3500

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 12 000

TVA

Ar 2 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 14 400