

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
AMBOROVY - MAHAJANGA**

RECU N° : 909407/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date : 12/11/2021

De: MAMODE PREMDJEE HANIF

ADRESSE : RUE PAUL WALWEIN SECT IV AMPASIKA, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4052MB

USAGE EFFECTIF: TM7

PLACE DEBOUT:

PTC : 9900

DROIT : Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 21 000

TVA : Ar 4 200

NET A PAYER : Ar 25 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

NET A PAYER : Ar 25 200

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL
- LAMPES STROBOSCOPIQUES A ENLEVER

Nom du vérificateur : RANDRIANARISOA Donatien
Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE
OLIDA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS