## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 862164/ANT/004/SUR\_SITE/2021 DATE: 28/09/2021

**NOM**: RAKOTOARISON ADOLPHE CELESTIN

ADRESSE: 586-67 HA CEBTRE OUEST TELEPHONE:

**PROFESSION**: MEDECIN

NUM IMM : 2919TBF MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : ANTANANARIVO 0341691523

GENRE : VP TYPE : KPE1CP CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :9 N°SERIE DU TYPE:TU168675

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 263929

PTC :2180 PAV :1485 CU :695

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION: 1997

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 29/09/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 28/09/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

Validité de circulation jusqu'au29/09/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

-----

De: RAKOTOARISON ADOLPHE CELESTIN DATE 28/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 2919TBF

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2180 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**