



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 911711/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 15/11/2021

NOM : RAVELOSON MIHAJAVOLOLONA

ADRESSE : LOT II D 8 TER MANJAKARAY

TELEPHONE : 032 40 911 19

PROFESSION :OPTICIENNE REFRACTIONNISTE

NUM IMM : 3626TBA

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : 9N

CARROSSERIE :CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :7

N°SERIE DU TYPE:012819

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :-

PTC :1530

PAV :1150

CU :380

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :01/01/2011

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 15/11/2021

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 15/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRARIVO Chrésus

Le Chef de Centre

Opérateur :RASESILISOA Yeldine

Validité de circulation jusqu'au15/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé3626TBA

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1530

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400