DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 873931/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 08/10/2021

NOM: RAHARISOA ODILE

ADRESSE: LOT BA 15 AMPITATAFIKA- TELEPHONE: 0331468519

PROFESSION:-

NUM IMM : 7876TBB MARQUE :RENAULT COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: KCOAAFF CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :7 N°SERIE DU TYPE:...19364945

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 294021

PTC :1600 PAV :1160 CU :440

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1999

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 08/10/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 08/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAFALIMANANA Jocelyn Le Chef de Centre

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au08/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 RECU N° :873931/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RAHARISOA ODILE DATE 08/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7876 TBB

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1600 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**