



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 906166/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 09/11/2021

NOM : RAVELOHARISOA HAINGO LYDIE

ADRESSE : IR 118/3707 ANTRANOBIRILY ROVA

TELEPHONE : 0341305423

PROFESSION :/

NUM IMM : 8847FE

MARQUE :MERCEDES BENZ

COMMUNE : FIANARANTSOA

GENRE : CAM

TYPE : 413CDI

CARROSSERIE :CAR

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:9046631R191847

PLACE ASSISE : 32

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :3500

PAV :2050

CU :1450

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2000

USAGE EFFECTIF : TBR > 25 places et ≤ 50 places

NR CARTE VIOLETTE : DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 03/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 09/11/2021

Nom du vérificateur :CNE.RAZANDRINIRINJOKINY Jonah W.Honoré

Le Chef de Centre

Opérateur :ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

Validité de circulation jusqu'au**09/03/2022**



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8847FE****

USAGE EFFECTIF :TBR > 25 places et ≤ 50 places

PLACE ASSISE : 32

PLACE DEBOUT :

PTC

3500

DROIT

Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 29 000

TVA

Ar 5 800

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 34 800