

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: BEMORA SYLVIA

ADRESSE : LOT N° A 013 AMH AMBALAKAZAHA ANTSIRANANA,

Tél. 032 85 849 43

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9568DG

USAGE EFFECTIF: TMT

PLACE DEBOUT:

PTC : 678

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 11 000

TVA : Ar 2 200

NET A PAYER : Ar 13 200

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
TRANOBOZAKA - ANTSIRANANA**

RECU N° : 922652/ANA/009/SUR_SITE/2021

Date : 25/11/2021

NET A PAYER : Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- PARE BRISE CASSEE

Nom du vérificateur :GPHC
RANDRIAMIARISOANDRAIBE Hery
Opérateur : CHARLES AIMEE ALEXANDRA
GASPARIN

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS