



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 908400/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 11/11/2021

NOM : RANDRIANOELIARIJAONA ONJANIRINA HERINORO

ADRESSE : LOT 141 F AMBOROPOTSY

TELEPHONE : 0340523637

PROFESSION :ETUDIANTE

NUM IMM : 3764TAR

MARQUE :SUZUKI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : FJB43VO

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :7

N°SERIE DU TYPE:0435560

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :2200925

PTC :1420

PAV :695

CU :725

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2011

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :10/11/2020

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 11/11/2021

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 11/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

Validité de circulation jusqu'au11/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé3764TAR

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1420

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000