

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: RADIMBINIAINA HARISON ZOE
ADRESSE : III V 105 D ANOSIZATO EST, Tél. 0341495084
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **7131TAR**

USAGE EFFECTIF: VL

PLACE DEBOUT:

PTC : 4535

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA

RECU N° : 921478/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 24/11/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FUIITE D'HUILE SUR MOTEUR

Nom du vérificateur :ANDRIAMASIARISOLO JEAN ARNAUD
Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE CLEMENTINE

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 JOURS