



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 934777/ANT/023/SUR_SITE/2021

DATE : 08/12/2021

NOM : RAZANAMAHERY MELTINE

ADRESSE : ANTSINANANTSENA I AMBODIFARIHY

TELEPHONE : 0334071450

PROFESSION :COMMERCANTE

NUM IMM : 7938TN

MARQUE :DAIHATSU

COMMUNE : BETAFO

GENRE : VP

TYPE : F75LV

CARROSSERIE :CI 2 P

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :11

N°SERIE DU TYPE:649642

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :562313

PTC :2020

PAV :1455

CU :565

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1992

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 08/12/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 08/12/2021

Nom du vérificateur :RAKOTOARIMANANA Romain Emilien

Le Chef de Centre

Opérateur :RADAFISON Andrandraina Jean Henri

Validité de circulation jusqu'au08/12/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé7938TN

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

2020

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000