## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAHERIMANALINA MANANA GREGOIRE **ADRESSE** : III T 77 B ANOSIBE MANDRANGOBATO I, **Tél.** 0341255970

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3454TP

**USAGE EFFECTIF:** TM3 (Age >5 ans)

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1500

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ITINERANTE MANJAKANDRIANA - ANTANANARIVO

RECU N°: 932474/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**Date**: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- PARTIE FROTEE A DRESSER
- PARE BRISE CASSEE
- LUNETTE ARR A CHANGER
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- PNEU ARR G LISSE
- CABOCHON ARR G A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc Opérateur : RANDRIAMANAMPISOA VANESSA ROLANDE APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 03 MOIS - 03/03/2022