

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RANDRIANIAINA DIEU 0341141406

**ADRESSE :** LOT 61 CITE BERYL ROSE PLLE 13/63, **Tél.** 0341451637

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3386AG**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2430

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TANAMBOROZANO - TOAMASINA**

**RECU N° : 907239/TNA/005/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 10/11/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené  
Victorien  
Opérateur : RAMANANTSARA Bernard

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 05 JOURS**