

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAZAFIMAMONJY HERIMANITRA PATRICK  
**ADRESSE :** LOT 174E/3708 ANTSAHATSIMIVOLANA, **Tél.** 0349087261  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4180FD**

**USAGE EFFECTIF:** TBR

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2910

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 918163/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 19/11/2021

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- REVETEMENT PORTIERE A POSER
- PNEU ARR D LISSE
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE

**Nom du vérificateur :** Mr RANDRIAMIHAMINA J B  
ROLAND  
**Opérateur :** FANAJASOA Sambany Nestoria

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 15 JOURS**