## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} \ PANOELISON \ ANDRIANANDRASANA \\ \textbf{ADRESSE}: LOT 22F22 \ TSAROPY \ VATOVORY, \ \textbf{T\'el}. \ 0341467670 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \begin{tabular}{ll} \textbf{5538FE} \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2800

DROIT: Ar 9 000 CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
  $4\,000$  

 THT:
 Ar
  $13\,000$  

 TVA:
 Ar
  $2\,600$ 

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

-----

**RECU N°: 877357/FNR/007/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 12/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PHARE G/D NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur: RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina

Hanitriniaina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 JOURS