



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 927075/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 30/11/2021

NOM : RALISON BAKOLY SOA VOLOLONIRINA

ADRESSE : LOT IV 038 BIS AMBOHITROMBIHAVANA AMBOHIMANGAKELY TELEPHONE :

PROFESSION :ENSEIGNANT

NUM IMM : 8786TBC

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : JT81VABU

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE:094316

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :191978

PTC :2090

PAV :1550

CU :540

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2012

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 30/11/2020

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 30/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well

Le Chef de Centre

Opérateur :RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au30/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8786TBC

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

2090

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400