

DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE



De: DHYMOI SOLIHI TIGANA

ADRESSE : LOT N 3 100 14 RUE DE SAKALAVA T/BAO SUD, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **8640DF**

USAGE EFFECTIF: TMT

PLACE DEBOUT:

PTC : 642

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 11 000

TVA : Ar 2 200

NET A PAYER : **Ar 13 200**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTSIRANANA-TRANOBOZAKA

RECU N° : **869979/ANA/009/SUR\_SITE/2021**

Date : 05/10/2021

NET A PAYER : **Ar 13 200**

*PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE*

*ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »*

Le Chef de Centre

**INAPTE**

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT

Nom du vérificateur :GPHC  
RANDRIAMIARISOANDRAIBE Hery  
Opérateur : CHARLES AIMEE ALEXANDRA  
GASPARIN

APTITUDE :**INAPTE**

Délai de réparation accordée : **10 JOURS**