DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 917787/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 19/11/2021

NOM: RASOLOFOMANANA HERINIRINA

ADRESSE: IVM 39 PANTETEZANAFOVOANY I TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM: 4726TBN MARQUE: SSANGYONG COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : FA2AF1 CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :12 N°SERIE DU TYPE:9P276653

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :2250 PAV :1560 CU :690

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2009

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 19/11/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 19/11/2021

Nom du vérificateur :GPCE RAFALIMANANA Jocelyn Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina
Validité de circulation jusqu'au 19/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 917787/ANT/004/SUR_SITE/2021**

De: RASOLOFOMANANA HERINIRINA DATE 19/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4726 TBN

USAGE EFFECTTF :VP

TVA

PLACE ASSISE : 7
PTC 2250
DROIT Ar 18 000
CARNET D'ENTRETIEN Ar 0
PV Ar 2 000
CARTE Ar 2 000
THT Ar 22 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**

Ar 4 400