

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAKOTONIAINA TINASOA**

**ADRESSE :** LOT 1286 PLLE 11/14 MANGARIVOTRA NORD 034 18 347  
46, **Tél.** 034 73 189 87

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3574AH**

**USAGE EFFECTIF: TBR**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2720

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TOAMASINA-FENERIVE-EST**

**RECU N° : 862418/TNA/017/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 28/09/2021

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE CHASSIS FALCIFIÉE/NON CONFORME

Nom du vérificateur :GPHC RAMAROTAHINA Zo  
Rodin  
Opérateur : RAHERINANTENAINA Tony Marie

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 MOIS Fin le 28  
OCTOBRE 2021**